

اطلاعه فنی

دریافت کننده	کلیه نمایندگان ایرانی خودرو
قابل توجه	صاحب امتیاز ■ مدیر خدمات ■ کارشناس فنی ■ کارشناس پذیرش/پذیرشگر ■ مسئول بازرگانی قطعات یدکی ■ مسئول امور مشتریان ■ تعمیرکاران
عنوان اطلاعیه	لیست ایرادات نرم افزاری و رویه رفع آنها در خودروی خانواده ۲۰۶
نوع خودرو	پژو ۲۰۶ P6L – پژو RUNNA- 207 P7L

لیست ایرادات نرم افزاری در خودروی ۲۰۶ و ۲۰۷ و رانا به شرح جدول زیر می باشد. مطابق با نوع ایراد و نوع EMS و اطلاعیه فنی مربوطه، اقدام به بروزآوری یونیت ECU/Node مربوطه گردد.

توجه: همواره جهت بروز رسانی هر ECU/Node، حتماً از آخرین ورژن ایکودیاگ موجود بر روی سایت ایساکو استفاده نمایید.

ردیف	شماره اطلاعیه فنی	تاریخ انتشار	ایراد	EMS	راهکار
۱	۱۳۹۶-۵۲	۱۳۹۵-۰۴-۲۸	رفع ایراد کولر (قطع و وصل شدن کمپرسور)	Easy U کروز	دانلود ECU توسط ایکودیاگ ورژن ۹,۲۷
۲	۱۳۹۶-۴۳	۱۳۹۵-۰۴-۲۱	رفع ایراد عدم تعریف سویچ	غرب استیل TU3	انجام تعریف کلید توسط ایکودیاگ ۹,۲۶
۳	۱۳۹۶-۲۸	۱۳۹۶-۰۳-۲۷	روش رفع ایراد عدم فعال سازی سیستم کروز کنترل اکوماکس سازه پویس خودروی ۲۰۷	TU5 EMS Bosch ME.17	فعال سازی کروز با استفاده از ایکودیاگ
۴	۱۳۹۶-۱۷	۱۳۹۵-۰۲-۳۱	لزوم فعال سازی قابلیت کروز کنترل	Easy U کروز ۲۰۷	فعال سازی کروز با استفاده از ایکودیاگ
۵	۱۳۹۶-۱۵	۱۳۹۶-۰۲-۲۸	۱-رفع ایراد روشن شدن چراغ چک بدلیل خطای Phase Signal ۲- رفع ایراد روشن شدن چراغ چک بدلیل خطای سنسور دور موتور ۳-رفع ایراد دیرگاز خوردن (لختی پدال گاز برقی)	TU5 Easy U کروز دریچه گاز برقی	دانلود ECU توسط ایکودیاگ ورژن ۹,۲۲
۶	۱۳۹۶-۱۴	۱۳۹۶-۰۲-۲۴	رفع ایراد خطای دریچه گاز در EMS غرب استیل (MAW)	TU5 EMS MAW غرب استیل	۱-دانلود ECU ۲- نصب دریچه گاز بهینه
۷	۱۳۹۶-۱۲	۱۳۹۶-۰۲-۱۹	رفع ایراد عدم عملکرد کولر در خودروی ۲۰۷ ECO MUX	Mux ECO ۲۰۷	بروز آوری نرم افزار نود FCM و BCM توسط ایکودیاگ ۹,۲۱
۸	۱۳۹۵-۱۵۳	۱۳۹۵-۱۲-۱۹	لزوم تعویض هر دو تگ به همراه ECU در صورت تعویض ECU	TU5 EMS MAW غرب استیل	در صورت نیاز به تعویض ECU، لازم است هر دو تگ نیز تعویض گردند.

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰
شماره: ۱۳۹۶-۷۷
کلید مدرک: ۱۶۸۲۲

اطلاعیه فنی

دریافت کننده	کلیه نمایندگان ایرانی خودرو
قابل توجه	صاحب امتیاز ■ مدیر خدمات ■ کارشناس فنی ■ کارشناس پذیرش/پذیرشگر ■ مسئول بازرگانی قطعات یدکی ■ مسئول امور مشتریان ■ تعمیر کاران ■
عنوان اطلاعیه	لیست ایرادات نرم افزاری و رویه رفع آنها در خودروی خانواده ۲۰۶
نوع خودرو	پژو ۲۰۶ P6L - پژو ۲۰۷ P7L - RUNNA

ردیف	شماره اطلاعیه فنی	تاریخ انتشار	ایراد	EMS	راهکار
۹	۱۳۹۵-۱۴۳	۱۳۹۵-۱۲-۰۷	۱- رفع ایراد خاموش شدن موتور ۲- خطای کوپل ۳- خطای دریچه گاز و گاز نخوردن موتور	TU5 EMS MAW غرب استیل	دانلود نرم افزار ECU با ایکودیگ ۹,۱۷
۱۰	۱۳۹۵-۱۱۶	۱۳۹۵-۱۰-۱۹	رفع ایراد Lamp Fault لامپ مه شکن	۲۰۷ و ۲۰۶ اکوماکس سازه پویش	بروز آوری نرم افزار نود FCM و BCM توسط ایکودیگ ۹,۱۶
۱۱	۱۳۹۵-۸۲	۱۳۹۵-۱۰-۱۳	۱- رفع ایراد نویز از موتور تهویه کولر ۲- بهبود عملکرد دمای کولر	P6L ۲۰۶	دانلود نرم افزار پنل کولر از طریق اینترفیس واگذار شده به نمایندگان پایلوت
۱۲	۱۳۹۵-۷۸	۱۳۹۵-۰۸-۲۰	رفع ایراد بالا ماندن دور موتور ۲۰۶	TU5 EMS MAW غرب استیل	تعویض پدال گاز با نوع بهینه- (دارای برچسب زرد رنگ تاریخ بعد از ۹۵-۴-۵)
۱۳	۱۳۹۵-۵۷	۱۳۹۵-۰۶-۲۹	ایجاد قابلیت دانلود ECU Bosch ME17	Bosch ۲۰۶	از طریق ایکودیگ ورژن ۹,۱۰
۱۴	۱۳۹۵-۴۳	۱۳۹۵-۰۵-۲۷	ایجاد قابلیت دانلود ECU غرب استیل	TU5 EMS MAW	از طریق ایکودیگ ورژن ۹,۰۹
۱۵	۱۳۹۵-۱۱	۱۳۹۵-۰۲-۱۴	۱- عدم نمایش صحیح میزان بنزین در نمایشگر جلو آمپر ۲- رفع ایراد بالا ماندن دور موتور ۳- رفع ایراد Cold Start موتور TU5 Siemens	Siemens TU5/ TU3 کروز	دانلود ECU توسط ایکودیگ ورژن ۹,۰۳
۱۶	۱-۱۳۹۵	۲۳-۰۱-۱۳۹۵	عدم نمایش صحیح میزان بنزین در نمایشگر جلو آمپر	Siemens TU5/ TU3 کروز	دانلود ECU توسط ایکودیگ ورژن ۹,۰۳